FR **MODE D'EMPLOI**

UDO HEISIG GMBH
THE DISPOSABLES COMPANY

STERINORM® Protection pour bride SET C

STERILE R

Utilisation conforme : gaine stérile d'arc en C conçue pour la durée d'une utilisation

1

Le pliage à rabat de la housse (1) facilite la mise en place sur la bride de retenue.



2

La personne stérile (2) ouvre la gaine en introduisant les mains dans le revers (3) au niveau de l'étiquette à flèche **1** (4).



3

La bride non stérile (5) est insérée par l'assistant dans la gaine ouverte.

La personne stérile retire une main du revers et détache l'étiquette à flèche **1**.



4

Introduire la bride plus profondément dans la gaine et retirer l'étiquette à flèche **2** (6).



5

Quand la bride de retenue est entièrement recouverte par la gaine, la partie de la gaine qui dépasse à l'extrémité (7) doit être rabattue.



6

Fixer maintenant la bride dans l'arc en C.

Si l'étrier de ressort est correctement fixé, la gaine ne peut pas se détacher d'elle-même de l'arc en C.



7

Utilisation des housses incluses dans le lot :



La personne stérile forme un revers autour de l'ouverture...

8



... et saisit la gaine avec les deux mains à l'intérieur du revers (8).

9



La housse **B** peut maintenant être mise en place sur l'amplificateur d'image (9),

10



et la housse **R** peut être mise en place sur l'émetteur de rayons X (10).

Date: 2023-02-13

Version: **P0142 FR Rev00**

UDO HEISIG GMBH
THE DISPOSABLES COMPANY

Hermann-Oberth-Str. 17
85640 Putzbrunn
Bavière / Allemagne

Direction:
Udo Heisig, Carmen Silies
AG München, HRB 82813

Tél. +49 89 / 46 23 92 - 0
Télécopie +49 89 / 46 23 92 - 28
info@heisig.de | www.heisig.de

CE 0197

TENIR COMPTE DES MISES EN GARDE AU VERSO

		COMPOSANTS							
		GAINE pour arc en C	HOUSSE pour amplificateur d'image (B)					HOUSSE pour émetteur de rayons X (R)	
		REF 34100	**REF 30077**	**REF 30079**	**REF 30096**	**REF 30086**	**REF 30094**	**REF 30061**	**REF 30054**
			Dimension: 46(+24)x69 cm	Dimension: 49(+30)x75 cm	Dimension: 60(+40)x103 cm	Dimension: 49(+30)x100 cm	Dimension: 60(+40)x75 cm	Dimension: 45(+17)x65 cm	Dimension: 40(+17)x60 cm
LOTS – 2 pièces	**REF 34101**	●						●	
LOTS – 2 pièces	**REF 34102**	●							●
LOTS – 3 pièces	**REF 34131**	●	●					●	
LOTS – 3 pièces	**REF 34132**	●	●						●
LOTS – 3 pièces	**REF 34141**	●		●				●	
LOTS – 3 pièces	**REF 34151**	●			●			●	
LOTS – 3 pièces	**REF 34161**	●				●		●	
LOTS – 3 pièces	**REF 34171**	●					●	●	
LOTS – 3 pièces	**REF 34172**	●					●		●

MISES EN GARDE et INFORMATIONS IMPORTANTES

Ne pas utiliser en cas de perte de stérilité ou si l'emballage est endommagé

ATTENTION : ne pas utiliser de produits endommagés !

Non réutilisable

Ne pas restériliser

ATTENTION : ne doit pas être réutilisé en raison d'un risque que les performances requises ne soient pas assurées et que le patient soit infecté .

ATTENTION : le mode d'emploi **n'est valable que pour les produits ci-joints .**

ATTENTION : ouvrir le sachet pelable au niveau de la **couture supérieure !**

Conserver au sec

Conserver à l'abri de la lumière solaire

ATTENTION : Ne s'appliquer que par un **professionnel de santé !**

ATTENTION : Tout **incident grave** lié au produit est signalé au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi .

AUTRES SYMBOLES UTILISÉS

STERILE R — Stérilisé par irradiation

Date limite d'utilisation

LATEX — Sans latex

www.heisig.de — Suivez le mode d'emploi. Le mode d'emploi actuel peut être téléchargé sur **www.heisig.de**

1 — Nombre d'unités de consommation par sachet pelable

000 — Numéro personnel du collaborateur chargé de la fabrication

LOT — Numéro de lot AAMM0123

Fabricant

50x1 — Nombre de sachets pelables par carton

Date de fabrication

REF 00000 — Référence de la pièce

PZN: 0000000 — Numéro central pharmaceutique

CE 0197 — Le produit est conforme aux exigences légales en vigueur pour les dispositifs médicaux. Le fabricant est contrôlé par l'organisme notifié portant le numéro 0197.

MD — Dispositif médical

Système barrière *stérile* simple

Système barrière *stérile* simple avec emballage de protection extérieur

04 PE-LD — Respectueux de l'environnement en cas d'élimination appropriée. Aucun gaz toxique n'est produit lors de l'incinération. Mise à la décharge sans risque de pollution des eaux souterraines.

UDO HEISIG GMBH
THE DISPOSABLES COMPANY
Hermann-Oberth-Str. 17
85640 Putzbrunn
Bavière / Allemagne
Direction:
Udo Heisig, Carmen Silies
AG München, HRB 82813
Tél. +49 89 / 46 23 92 - 0
Télécopie +49 89 / 46 23 92 - 28
info@heisig.de | www.heisig.de

UDO HEISIG GMBH
THE DISPOSABLES COMPANY